

滝川市内通学路の対策箇所一覧表(道路管理者対応分)

別添1

【東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
東2号通り	滝川市朝日町東、文京町、一の坂町東交差点	交通量も多く坂道に有り、自転車や児童の飛び出し	道路管理者として歩道路面に自転車の速度減速の注意喚起を促すための、路面標示	滝川市

【対策検討メンバー】滝川市土木課(道路管理者)、滝川警察署